

KIT SOPLADORA 2724-20 Y MOTOGUADAÑA 2825-20ST M18 3000-21 MILWAUKEE



Galería



Descripción del producto

- Nuestro kit combinado de 2 herramientas M18 FUEL™ ofrece más potencia y alcanza la aceleración máxima en menos de 1 segundo sin dolores de cabeza por la gasolina. Se incluye la recortadora de hilo M18 FUEL™ con QUIK-LOK™, que forma parte del sistema de accesorios M18 FUEL™ QUIK-LOK™, que cuenta con cinco accesorios compatibles. La recortadora tiene una capacidad de hasta 6,200 RPM con una franja de corte de hasta 16" y le brinda la potencia para limpiar la maleza gruesa. El motor está ubicado en la parte trasera de la recortadora para brindar la mejor combinación de potencia, equilibrio y maniobrabilidad. También se incluye el soplador M18 FUEL™, que ofrece una

salida de hasta 450 CFM y 120 MPH. El soplador cuenta con un gatillo de velocidad variable y configuraciones de alta/baja velocidad para un mayor control. La recortadora de hilo y la sopladora M18 FUEL™ forman parte del sistema MILWAUKEE® M18™, que es totalmente compatible con más de 200 soluciones.

CARACTERISTICAS

- Más potencia, máxima aceleración en menos de 1 segundo
- Totalmente compatible con el sistema M18 con más de 200 herramientas
- Recortadora de hilo M18 FUEL: parte del sistema de accesorios M18 FUEL QUICK-LOK con 5 accesorios compatibles
- Recortadora de hilo M18 FUEL: franja de corte ajustable de 14" - 16"
- Recortadora de hilo M18 FUEL: cuenta con el cabezal de recortadora de carga fácil de Milwaukee
- Soplador de combustible M18: 450 CFM / 120 MPH
- Soplador de combustible M18: Hasta 4 libras más ligero que los competidores
- Batería M18 REDLITHIUM HIGH OUTPUT XC8.0: proporciona un 50% más de potencia y funciona un 50% más fría que los paquetes de baterías M18 REDLITHIUM XC

INCLUYE

- (1) Recortadora de hilo M18 FUEL™ con QUIK-LOK™ (2825-20ST)
- (1) Soplador M18 FUEL™ (2724-20)
- (1) Batería M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC8.0 (48-11-1880)
- (1) Cargador rápido M18™ y M12™ (48-59-1808)

GARANTIA

- 5 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA