

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

# BROCA DIAMANTE 1/2" 49-56-0511 MILWAUKEE



#### Galería



### Descripción del producto

• La sierra perforadora Diamond MAX™ de 1/2" de MILWAUKEE® ofrece una vida útil hasta 10 veces mayor al cortar losetas, piedra y vidrio. Las sierras perforadoras Diamond MAX™ ofrecen el mejor rendimiento de su clase, con diamantes de grado superior para máxima resistencia al calor y a las fracturas. Un borde soldado continuo mejorado proporciona una fuerza de unión limpia y superior y una mejor retención del diamante cuando se cortan materiales duros y abrasivos. Diseñado como la solución de corte única para todas las aplicaciones de losetas, piedra y vidrio, Diamond MAX™ ofrece el costo por orificio más bajo del mercado.

# **CARACTERISTICAS**



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

- Diamond Max™: una mayor durabilidad y dureza ofrece una vida útil hasta 10 veces más prolongada
- Diamantes de grado superior y soldadura fuerte mejorada: ofrecen el mejor rendimiento de su clase
- Gran ranura de expulsión de babosas: ofrece una fácil extracción de tapones
- Resistente al calor y a las fracturas
- La soldadura fuerte mejorada proporciona una retención superior del diamante.

## **ESPECIFICACIONES**

- Longitud utilizable: 0,5"
- Profundidad de corte: 0,5"
- Embalaje: Casa de molusco
- Diámetro del agujero: 1/2"
- Tipo: Sierra de agujero
- Tamaño: 1/2"
- Longitud: 1,85"
- Peso: 0.03 Kg
- Altura: 5,8"
- Ancho: 0,9"
- Aplicación de materiales: de múltiples fines
- Estilo: Sierra perforadora de grano de diamante
- Tamaño del vástago: 3/8"

## **GARANTIA**

• PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.